

# SKADEREGLERING

För att säkerställa en korrekt skadereglering bör följande fakta och information inhämtas. Viss information förs över till särskild skadestatistik. Dessa uppgifter är markerade med \*

Skadenummer, referensnummer	2018:24
-----------------------------	---------

## Ledningsanvisning\*

Tar reda på om och i vilken form ledningsanvisning utförts och tillhandahållits. Notera nedan.

Ledningsanvisning beställd men ej utförd*	Ledningsanvisning ej beställd*	Ledningsanvisning utförd, LK-id nr*	Karta*	Fysisk utsättning*
		123-456789		

## Kontaktuppgifter

### Skadereglerare

Namn:	Anders Andersson
Telefon:	070-1234568
Mail:	Anders.andersson@skada.se

### Skadeanmälare

Namn:	Daniel Danielsson
Telefon:	070-2323234
Företag:	Entreprenör AB
Mail:	Daniel.danielsson@entreprenor.se

### Skadegörare\*

Namn:	Bertil Bertilsson
Telefon:	070-9876543
Företag:*	Gräv AB
Mail:	Bertil.bertilsson@grav.se
Adress:	Gropgatan 1 123 45 Småstad
Fakturaadress:	Som ovan
Märkning:	Fiberbyn

### Tekniker som reparerar skadan

Namn:	Calle Carlsson
Telefon:	070-1112223
Företag:	Laga AB
Mail:	Carl.carlsson@laga.se

## Annan

Namn:	
Telefon:	
Mail:	

## Skadebeskrivning (information från anmälare och/eller tekniker i fält)

Skadedatum (om känt)*:	2018-06-09
Datum för anmälan:	2018-06-09
Plats för skadan, adress:	Villagatan 1, Småstad
Län/landskap*:	Småland
Tätort eller landsbygd*:	Tätort
Koordinater för skadan	
Skadetyper (oavsiktlig, sabotage, brand, trafikolycka):	Oavsiktlig
Beskrivning av skadan:	I samband med förläggning av fiberkabel har kopparkabel grävts av trots att ledningsanvisning utförts.
Ledningstyp, dimension etc*:	Kopparkabel, 100-par, typ B
Skadans djup (jordkabel), i cm:	55 cm
Skadans höjd (luftkabel), i cm:	
Annan relevant information:	
Bifogade foton:	Se separat dokument

## Typ av markarbeten\*

Markera vilken typ av markarbeten som utförts.

Maskinschaktning	Borrning	Plöjning	Fräsning	Sprängning
x				
Pålning/spontning	Sjöförläggning	Trenchning	Bottenarbete	Annat

## Skadeorsak\*

Markera skadeorsak.

Nätägare			Utsättning	Fysisk utsättning*				
Fel eller brist i dokumentation	Förläggning ej i enlighet med norm	Annat	Fel i utsättning	Maskin-grävning inom 1 meter	Mark-bearbetning utanför arbetsområde	Mark-bearbetning utanför LK området	Mark-bearbetning innan ut-sättning	Mark-bearbetning 30 dagar efter ut-sättning
				X				

## Felavhjälpning (tekniker i fält)

<b>Datum, från och till</b>	2018-09-10
<b>Övergripande beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits</b>	Kabeln har reparerats. Skarvats om. Gropen har återfyllts av gräventreprenör.

## Kostnader

### Arbetskostnader

I separat dokument – "Tidrapportering" redovisas tidsåtgång, åtgärder och vilka tekniker som varit involverade. Tidrapporten fylls i av reparatören. För över total tid, å-pris och kostnad nedan.

Timmar	Å-pris	Totalkostnad, kr
9	575,00	5175,00

### Materialkostnader

Inhämta information från reparatören avseende materialkostnader.

Material	Antal	Å-pris	Totalkostnad, kr
Kopparkabel EUALEV 100x2x0,5	5	53,31	266,55
Vulkduk 100	2	717,29	1434,58
Skarvplint rak	2	77,46	154,92
Skarvsvep NTS-10 600x400	2	53,60	107,20
Isolerhäftband 0,2x25 mm	2	12,30	24,60
Nitto 15 0,5x19 Vulktejp	6	38,35	230,10
Summa			2217,95

## Underentreprenörer

Kostnader specificeras nedan och styrks med faktura.

Specifikation	Totalkostnad, kr
Inga övriga kostnader	
<b>Summa kostnader</b>	<b>Kronor</b>
Arbetstid	5175,00
Material	2217,95
Underentreprenör	0
Annat	50,05
<b>Summa</b>	<b>7443,00</b>

## Logg och Regleringsbeslut

För noggranna anteckningar om vilka kontakter som tas, vilka beslut som fattas och vilka åtgärder som vidtas. Detta är viktigt vid framtida bevisföring. Redogör för grunderna för regleringsbeslutet, gäller även vid avskrivning eller rabatter. Beskriv varför nätägaren anser skadegöraren är ansvarig (bevisföring).

Datum, tid	Kontaktperson (namn, tel, mail)	Kontaktväg (telefon, mail, sms, möte)	Ärende	Resultat av kontakt	Åtgärd
190125 13.45	Bertil Bertilsson 070-9876543 bertil.bertilsson@grav.se	Telefon	Meddelat att skadeutredning pågår. BB anses vara skadevällare	BB har grävt av kabeln och tar på sig åtgärdskostnaderna. Faktauppgifter, skadeorsak insamlade	Insamling av kostnadsuppgifter
190126 09.00	Calle Carlsson, 070-1213145 Calle.carlsson@laga.se	Telefon	Genomgång med entreprenör om åtgärder. Inhämtar förhandsinfo om förväntade kostnader	Registrering av fakta	Förbered faktura
190126	Bertil Bertilsson	Mail	Skickat mail till BB om förväntade kostnader.	BB återkopplar att kostnaderna är OK	Avsluta reglering
190205	Bertil Bertilsson	Brev	Faktura skickas		


## Faktura

Faktura skickas omgående så snart reglering är avslutad.

<b>Faktura skickad. Datum:</b>	<b>180612</b>
--------------------------------	---------------

## Bestridande, inkasso, tvist

Notera i loggen om faktura bestrids, ärendet går till inkasso eller om någon form av tvist uppstår.